

Federalni urbanističko-ekološki inspektorat
Broj: 10-19-5-05970/2026-1007-3
Datum, 11.9.2026 godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA
HAMDIJE ČEMERLIĆA br. 2
71000 SARAJEVO

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
STANICA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
KAKANJ

Primljeno: 16.09.2026			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
02/1-	1729	26	

PREDMET: OBAVIJEST o izvršenom inspekcijskom nadzoru, dostavlja se;
Veza Vaš akt: broj: 05-19-5-784/26 od 11.08.2026. godine
broj: 04-19-801/26 od 20.08.2026. godine

Poštovani,

Vašim aktom broja i datuma veze, dostavili ste nam „Zahtjev za inspekcijski nadzor kod operatera HEIDELBERG MATERIALS CEMENT BH d.d. u Kaknju“ vezano za „incidentna dešavanja emisije prašine i lebdećih čestica u večernjim satima 08.08.2026.godine (subota) iz pogona Cementare Kakanj“ i „Zahtjev za očitovanje o provedenim aktivnostima i mjerama zaštite kvalitete zraka na području općine Kakanj“ iniciran zahtjevima nevladinog sektora kojima se ukazuje na rezultate monitoringa kvalitete zraka na području općine Kakanj.

Dana 8.9.2026.godine izvršen je inspekcijski nadzor kod operatera HEIDELBERG MATERIALS CEMENT d.d. Kakanj, na pogonima i postrojenjima Tvornice cementa u Kaknju. Inspektor je 9.9.2026.godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, zaprimio i „Zahtjev za nadležno postupanje“, akt broj: 02/1-6228/26 od 4.9.2026.godine upućen od OPĆINA KAKANJ, Općinski načelnik, u prilogu kojeg su dostavljene predstavke građana i „NGG Za čist zrak“ upućene e-mailovima od 20.8.2026. i 21.8.2026.godine u vezi lošeg kvalitete zraka na području općine Kakanj. Podnosioc se između ostalog žali na „smrad spaljenih guma“ i traži zatvaranje cementare.

Inspekcijskim nadzorom je konstatovano:

- Incident isticanja sirovinskog brašna iz silosa homogenizacije br.2 u tvornici cementa se desio 07.08.2026.godine u 19:30.
- U TC su u toku „radovi na sanaciji i bojenju zidova silosa homogenizacije, prema ugovoru sa izvođačem radova pravnim licem Vatrostalac d.o.o. Tuzla, od 18.6.2026.godine.
- Radovi su započeti početkom jula 2026.godine tj. izvođač je uveden u posao 7.7.2026.godine, rok za završetak radova iznosi 80 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao u skladu sa vremenskim uslovima.
- Ugovorom nije naznačeno da li će silos homogenizacije biti u redovnoj upotrebi u proizvodnom procesu proizvodnje klinkera i u toku izvođenja predmetnih radova.
- U toku radova na silosu homogenizacije otkriven lokalni otvor prema unutrašnjosti silosa kroz koji je počelo je isticanja sirovinskog brašna u trenutku kada je aktiviran redovan proces homogenizacije i pražnjenja silosa.

- Operater je pribavio „Stručno mišljenje o stanju silosa homogenizacije br.2“ izrađeno od CONSILIUM d.o.o. Kakanj u augustu 2026.godine, koje sadrži tekstualni dio, fotodokumentaciju zatečenog stanja silosa homogenizacije i stručno mišljenje statičara mjera za sanaciju. U zaključku elaborata između ostalog stoji: "Na osnovu navedenog daje se stručno mišljenje o generalnom stanju Silosa homogenizacije br.2, kao i prihvatljivosti uticaja terenutno izvođenih radova sanacije vanjske površine na njegovu lokalnu i globalnu nosivost i stabilnost, te da se isiti može staviti u stanje redovne upotrebe."

- Prije početka izvođenja radova na silosima homogenizacije nisu propisane mjere kojim bi se previnirali incidenti isticanja sirovinskog brašna iz silosa homogenizacije.

- Inspektor je zapisnikom, a potom i rješenjem operateru naložio da u slučaju pojave značajnije-duboke degradacije betona plašta silosa, pojave šupljina ili drugih potencijalno kritičnih mjesta, odmah zaustavi / ne pokreće proces homogenizacije sirovine, do završetka sanacije predmetnog oštećenja, kako bi se preventivno spriječilo ponavljanje incidenta isticanja sirovinskog brašna u okoliš.

-Operater je dopisom od 9.9.2026.godine obavijestio inspektora o uspostavljanju potrebnih procedura i komunikacije između izvođača, nadzornog organa investitora, rukovodioca odjeljenja pripreme sirovine i centralne komande, u cilju prevencije ponavljanja incidenta isticanja sirovinskog brašna iz silosa homogenizacije 1 i 2.

U vezi monitoringa emisija konstatovano je slijedeće:

- Operater je u junu 2026.godine izvršio redovno **periodično mjerenje** zagađujućih materija u zrak iz rotacione peći i na otprašivačima, angažiranjem ovlaštene laboratorije TQM d.o.o. Lukavac. U izjavi u okviru izvještaja je navedeno da se može zaključiti da emisije zagađujućih materija u zrak na ovim stacionarnim izvorima ZADOVOLJAVAJU važeće zakonske norme propisane navedenim zakonima i pravilnicima.

- Prema rezultatima **kontinuiranog monitoringa** za AUGUST 2026.godine:

Rotaciona peć zaustavljena 4.8. u 10:00 do 05.08.2026. u 20:30 zbog začepljenja ciklona br.2 i vrijednosti sa AMS-a iznose 0,00 XNN (1st X=Plant out of operation, 2nd X=No result, 3rd X=No result);

Maximalne srednje dnevne vrijednosti za parametar SO₂:

22.08.2026.god., SO₂ = 71, (mg/Nm³), (prestalo doziranje alternat.goriva);

31.08.2026.god., SO₂ = 73 (mg/Nm³), (prestalo doziranje alternat.goriva);

25.08.2026.god., SO₂ = 67 (mg/Nm³), (redovan utrošak alternat.godiva);

30.08.2026.god., SO₂ = 68 (mg/Nm³), (redovan utrošak alternat.godiva).

Vrijednosti parametra SO₂ u ostalim danima su manje od GVE (gorivo ugalj+gume+SRF).

Vrijednosti za parametre NO_x su u svim danima manje od GVE.

Vrijednosti za parametar Prašina su u svim danima u toku augusta 2026. godine znatno manje od GVE.

Operater je pribavio okolinsku dozvolu kojom je pored korištenja uglja kao energenta dozvoljeno i susupaljivanje alternativnog goriva (gume i RDF) i kojom su propisane GVE za suspaljivanje i druge GVE za slučaj korištenja isključivo uglja. U pogledu GVE okolinskom dozvolom nije preciziran slučaj prelaska na energent isključivo ugalj, tačnije period prestanka doziranja alternativnog goriva.

Okolinskom dozvolom nisu propisane mjere za redukciju eventualnog neprijatnog mirisa otpadnih gasova u periodu korištenja alternativnih goriva.

U skladu sa Zakonom o inspekcijama inspektor čeka na izjašnjenje odgovorne osobe subjekta nadzora o činjenicama konstatovanim u zapisniku, nakon čega će poduzimati odgovarajuće upravne mjere u skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite okoliša.

Imajući u vidu sve navedeno, može se reći da su za povišene vrijednosti parametara kvalitete zraka (SO₂ i PM10) koji se navode u predmetnim prijavama odgovorni operateri drugih izvora emisija na području općine Kakanj, koji emituju značajnije količine tih zagađujućih materija u zrak.

O izvršenom inspekcijskom nadzoru kod operatera EP BiH podružnica TE Kakanj bit ćete posebno obaviješteni od postupajućeg inspektora.

S poštovanjem!

AKT SAČINIO:
Omer Čaušević
Federalni inspektor zaštite okoliša

AKT PREGLEDALA:
Sanela Imamović
Glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor

Dostavljeno:

1 x Naslovu

① x OPĆINA KAKANJ

Općinski načelnik

BRANILACA 1, 72240 KAKANJ

1 x Evidencija

1 x Arhiva

DIREKTORICA

M.P.

Ivana Prvulović

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA KAKANJ
SLUŽBA ZA PRIVREDU I KANIZAM
IZASTITUCIJE
K A K A N J

Primljeno: 16.09.2026.7.			
Obrad	Broj	Prilog	Ukupno
09/12	4149/28		